

动火许可证申请表

建设单位名称 (产权人或管理使用人)	仪器科学与光电工程学院	所在地址	科研楼
工程名称	透射电镜实验室环境改造	工程情况	施工许可证
申请动火单位	武汉康尔斯特电磁屏蔽技术有限公司		
动火校区以及具体部位	科研楼一层101b, 及科研楼后室外		
动火方式	☒ 电焊 ☒ 气焊 ☒ 切割	电焊、气焊和热切割特种作业操作资格证编号	 8b3268caf871624f... 下载 预览  8f817a36ff14dd7ee... 下载 预览  bdc8b68d2705fa89... 下载 预览 文件数: 3 批量下载
动火前提	建设单位上传建设单位、施工单位方已盖章签字的北京信息科技大学工程施工期间治安、防火、交通安全管理责任书PDF版  动火前提-工程施工期间治安防火交通安全管理责任书(.pdf 下载 预览		
办理动火证是否符合办理要求以及是否落实备注明确的现场消防安全措施	☒ 是 ☐ 否		
动火前安全教育及动火现场勘察联系人、电话及具体时间安排	联系人, 陈超。 电话: 13667154664 1.作业环境风险识别与清理 作业前必须对动火点周围5米范围内的可燃、易燃物进行全面清理; 若无法清除, 应采用防火毯、防火板等进行有效隔离。尤其在仓库、生产车间、受限空间等场所, 必须确认气体浓度、通风条件、周边设备状态等安全要素。 2.设备与工具安全检查 检查焊枪、氧气瓶、乙炔瓶等设备是否完好, 氧气瓶与乙炔瓶间距不得小于5米, 二者距动火点不得小于10米, 且不得在烈日下曝晒。工具线路、压力表、减压阀等须无破损、漏气、异常, 否则应立即停用。 3.安全防护与监护制度		

	作业现场必须配备灭火器、防火毯、清水等应急器材，并设置专职监护人全程在场。监护人需熟悉工艺流程、具备应急处置能力，且不得擅自离岗		
动火作业起止时间	2025-12-09 ~ 2025-12-15		
动火内容	钢板，工字钢角钢切割及焊接		
动火人姓名	张勇	监护人姓名	陈超
动火部门负责人	同意 周哲海 2025-12-08 17:10:53		
安稳处具体工作人员	请用工方按照规定加强动火管理，请施工方落实动火到企安安报备等手续。人员密集场所禁止在营业期间动火。请将动火人和看火人拉入动火监管群及时报备动火前、中、后，以及企安安开始结束报备的相关照片，谢谢！ 相关提醒：属地消防会不定时来校检查，若发现动火没有到企安安报备，会联合公安人员对动火相关责任人员采取拘留等措施。 徐飞 2025-12-08 17:36:29		
申请人（请上传企安安报备照片）			
安稳处主管负责人	同意 杜平 2025-12-08 18:00:00		

备注：动火作业管理部门、施工单位、动火作业人各留存一份审批完成版备查。

动火作业期间，坚持“六必须”：必须清理周边可燃物和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔；必须配备相应的消防器材，保障消防用水；必须在现场设置警戒线或者安全标识；必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉；必须安排专门人员进行现场全过程监护。